



# Câmara de Vereadores

MUNICÍPIO DE CAMPO BOM - RS

Campo Bom, 11 de março de 2019.

## PEDIDO DE INFORMAÇÕES Nº \_\_\_/2019

Excelentíssimo Senhor Paulo Cesar Lima Tigre  
Presidente da Câmara Municipal de Campo Bom/RS

A vereadora que subscreve o presente requer que, após os trâmites regimentais, seja encaminhado ao Ilmo. Sr. Diretor Geral da Câmara Municipal, Sr. Edson Silva Rosa, o seguinte pedido de informações acerca da situação estrutural do prédio da Câmara de Vereadores diante das considerações abaixo:

- Considerando que o Laudo Técnico de Inspeção Predial (LTIP) ou, Certificado de Inspeção Predial (CIP) são documentos elaborados por um profissional técnico habilitado, que visa atestar as condições de segurança e estabilidade das edificações e que, de modo técnico e abrangente, verifica as condições de manutenção e conservação predial, identificando problemas e orientando futuras manutenções;

- Igualmente considerando que a realização periódica de Laudo Técnico de Inspeção Predial (LTIP), compete ao proprietário do prédio e que, a manutenção e a conservação dos elementos construtivos e/ou apostos às fachadas, cuja edificação possuam marquises projetadas sobre logradouros públicos, deverão periodicamente

apresentar laudo estrutural das mesmas, embora sejam de responsabilidade da Câmara Municipal, em caso de sinistro, a responsabilidade civil e criminal poderá recair, também, sobre a Presidência desta Casa Legislativa e de seu Diretor Geral;

Diante do exposto, requer seja informado a esta Vereadora e, também, aos demais Vereadores o que segue:

- Quando foi feito o último laudo estrutural do prédio da Câmara Municipal de Vereadores de Campo Bom?
- Qual a validade do mesmo?
- Quem realizou referido laudo predial?

Sem mais nada a solicitar, aguardo pela breve resposta não sem antes expressar meus mais sinceros votos de estima e consideração.



---

Vereadora Professora Sandra Orth  
(PSDB)