



Município de Campo Bom
Estado do Rio Grande do Sul – Brasil

Ofício nº 382/2017 - GAB.PREF.

Campo Bom, 04 de julho de 2017.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Relativamente ao PEDIDO DE INFORMAÇÃO nº 17/17, desta Edilidade, de autoria da vereadora SANDRA ORTH, veiculado através do Ofício nº 223/17, vimos informar que, segue, em anexo, a resposta emitida pela Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Trânsito.

Sem mais para o momento, ficamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

LUCIANO LIBÓRIO BAPTISTA ORSI,
Prefeito Municipal.

Ao Senhor
Vereador MAXIMILIANO MESSIAS DE SOUZA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
NESTA CIDADE

Recebido em
05/07/17



MUNICÍPIO DE CAMPO BOM
Secretaria de Obras, Serviços
Urbanos e Trânsito.

MEMORANDO INTERNO

DATA: 29 DE JUNHO DE 2017

PARA: PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL

REF: PEDIDO DE INFORMAÇÃO 17/2017

Em resposta ao pedido de informação 17/2017, de autoria da Vereadora Sandra Orth e aprovado com unanimidade pelos demais integrantes do Poder Legislativo Municipal, informamos:

1. Os problemas de iluminação pública verificados são decorrentes da compra de material aquém do necessário nos anos de 2015 e 2016, de acordo com funcionários de carreira que atuam no setor, e de problemas no processo licitatório ocorrido no ano de 2017, visto que algumas empresas que teriam os produtos a um valor mais baixo e, portanto, seriam vencedoras da licitação, não entregaram as amostras (no momento da verificação da qualidade dos produtos) e os produtos (após a aprovação de produtos);
2. A solicitação de compra, elaborada pela Secretaria de Obras, foi entregue ao Setor de Compras ainda no mês de janeiro, momento em que já se iniciou o processo de orçamentação. É importante ressaltar que os estoques estavam zerados no dia 02 de janeiro de 2017 e foi necessário comprar todos os materiais de uma só vez, incorrendo na dependência de envio de, pelo menos, três orçamentos diferentes para cada produto, a contar com a boa vontade de todas as empresas contatadas que, em vários casos, não se confirmou;
3. A razão de as lâmpadas permanecerem ligadas durante o dia é a falta de um equipamento chamado relé fotoelétrico que, através da sensibilidade à luz, liga a lâmpada ao escurecer e a desliga com a claridade ao nascer do dia seguinte. Além disso, faltavam lâmpadas de todos os tipos e potências. Desde o dia 26 de junho de 2017, esse material começou a chegar e, no dia 28 de junho, chegou a primeira remessa de relés.



MUNICÍPIO DE CAMPO BOM
Secretaria de Obras, Serviços
Urbanos e Trânsito.

4. A situação estará totalmente sanada durante o mês de julho, momento a partir do qual poderemos realizar a manutenção diária e impedir que o problema ganhe proporções maiores.


Patrick Ruppenthal de Lima

Secretário de Obras, Serviços Urbanos e Trânsito

CPF 022703510-02

CREA/RS 198404