



Campo Bom, 12 de dezembro de 2018.

REQUERIMENTO

Excelentíssimo Senhor Victor Fernando de Souza
Presidente da Câmara Municipal de Campo Bom/RS

Solicitamos que a CORSAN Campo Bom execute de maneira URGENTÍSSIMA o conserto do motor existente na Rua Hélio Klaser no bairro Rio Branco. O referido motor que em 2016 já havia ocasionado problemas perturbando o sossego da vizinhança que não podia dormir em paz, uma vez que o motor faz um barulho ensurdecador (no passado não ocorria este problema) A comunidade pede ao gerente da CORSAN local, senhor Leonardo Pilz que tome providências imediatas para equacionar este grave problema de ordem pública.

Sem mais nada a solicitar, expresso meus mais sinceros votos de estima e consideração.

Jair Wingert
Vereador do Progressistas

