

LAUDO DE QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Usuário: Câmara Municipal de Vereadores

Endereço: Rua Lima e Silva, 68 – A. CEP: 93700-000

Localidade: Campo Bom - RS

Competência: 03/2026

Declaramos que a água de abastecimento desta localidade, fornecida pela CORSAN, apresenta as seguintes características médias, conforme resultados do controle de qualidade executado nos laboratórios da empresa.

Parâmetros	Significado Sanitário	Padrão de Qualidade	Média
Turbidez	Ocorre devido a partículas em suspensão deixando a água com aparência turva.	0 a 5 UT	0,51
Cor	Ocorre devido a partículas dissolvidas na água	0 a 15 UH	1,54
Cloro Livre Residual	Produto químico utilizado para eliminar bactérias.	0,2 a 5 mg/L	0,77
Coliformes Totais	Indicador utilizado para medir contaminação por bactérias provenientes da natureza.	Ausente em 100mL	Ausente
<i>Escherichia coli</i>	Indicador utilizado para medir contaminação por bactérias de origem animal (fezes)	Ausente em 100mL	Ausente

Coordenadoria da Qualidade e Meio Ambiente Diretoria Sul.